



Inspection Report

鉴定日 2019/05/19


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KATO		
型号	HD308USV		
年式	2014		
工作时间	857	汽车仪表盘	动
序列号	KWJ08E01HE0006005		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 推土版	
- 手臂起重机	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	有	无
铲斗宽度(mm)		645		

关于外观的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・カウンターウェイトリペイント ・バケットと排土板に消耗、錆びあり




脚周边		
插座类型	履带种类	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	450	450
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	异常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
バケットサイドカッター欠品あり



关于脚周边的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・左下部ローラー1個不良あり ・排土板上部変形あり



引擎	
型号	AU-4LE2XYSB-01
序列号	4LE2-612529
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项



管理号码 2019050598