



Inspection Report

鑑定日：2022/08/31

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC200-8N1		
年式	2007		
稼働時間 (h)	7137	メーター	動
シリアル番号	KMTPC197L02310767		

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
	共用配管
アームクレーン	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油にじみ	なし	小
	(右)	油にじみ	なし	
アーム		油にじみ	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)		1065		

外観に関する特記事項
・外板左へこみあり




足まわり			
シュータイプ	鉄		
スイングサークル	油漏れなし		
		左	右
キャタピラー幅 (mm)	600	600	
アイドラー	正常	正常	
スプロケット	正常	正常	
ピンブッシュ	正常	正常	
上部ローラー	正常	正常	
下部ローラー	正常	正常	
シューリンク	正常	正常	

作業機に関する特記事項
・アーム補強あり




エンジン	
エンジンモデル	SAA6D107E-1-A
エンジンシリアルナンバー	26510153
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

足まわりに関する特記事項
・右下部ローラー 1つにじみあり



運転席に関する特記事項
・運転席シート破れ



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000042420