



Inspection Report


鑑定日：2018/03/01

油圧ショベル(ミニ含む)


基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC138US-10		
年式	2015		
稼働時間 (h)	1073	メーター	動
シリアル番号	43212		


オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
	共用配管
アームクレーン	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	確認不可
バケット幅 (mm)		-		


外観に関する特記事項



足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	500	500
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ・アーム3面補強 ・標準バケット欠品 ・写真のスケルトンバケットが付属しますが、装着できません (ピン径: 65mm、アーム幅: 260mm) 

足まわりに関する特記事項
ゴムパッド経年劣化あり


エンジン	
エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	状態確認不可
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
バックモニター


エンジンに関する特記事項
バッテリー上がり


Lot No ARA013-0003 管理番号 2018020310