



Inspection Report

鑑定日：2018/09/15

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	YANMAR		
型式	B6-6A		
年式	2008		
稼働時間 (h)	3424	メーター	動
シリアル番号	62011B		


オプション

CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
EPA	


作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	610			

外観に関する特記事項




作業機に関する特記事項



足まわり

シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	400	400
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常


足まわりに関する特記事項




エンジン

エンジンモデル	3NNPE
エンジンシリアルナンバー	86899
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 2018090184