



# Inspection Report

鉴定日 2022/08/17

## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	ViO20-3		
年式	2015		
工作时间	1684	汽车仪表盘	动
序列号	3B469		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多栏杆	
- 推土版	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		425		

关于外观的特殊事项

脚周边			
插座类型	橡胶		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	250	250	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项

引擎	
型号	
序列号	G2610
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多栏杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项

关于驾驶座的特殊事项

关于引擎的特殊事项

管理号码 3000042494