



Inspection Report

鉴定日 2019/01/16


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	SUMITOMO		
型号	SH75X-3		
年式	2007		
工作时间	5673	汽车仪表盘	动
序列号	075X3-6193		

附属部件	
- CAB(机舱)	
- 多杠杆	
- 推土版	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		720		

关于外观的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・カバー曲がりあり ・コンクリート付着物あり(トラックフレーム、排土板、バケット周辺)




脚周边		
插座类型	履带种类	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	450	450
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项



关于脚周边的特殊事项
右走行モーターの減速機より油にじみあり



引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	-

关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项



管理号码 2018120376