



Inspection Report

鉴定日 2026/02/21

Spider Crane

基本信息

厂家	MAEDA
型号	MC-285CWM
年式	
工作时间	301
序列号	P00297

引擎

型号	
序列号	
发动机漏油	#N/A
机油标尺	#N/A
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	#N/A
水泵	#N/A
喷射泵	#N/A

关于外观的特殊事项

- ・錆傷
- ・シリンダー一部漏れ

关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

关于引擎的特殊事项

- ・エンジン始動時に白煙小

其他特殊事项

- ・動作遅い

#REF!

#REF!

Admin. No.

#REF!

#REF!