

基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	RX-306		
年式	2014		
稼働時間 (h)	4301	メーター	動
シリアル番号	14614		

オプション	
CNP (キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
アームクレーン	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		油にじみ	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)		420		

外観に関する特記事項
・リペイント ・全体的に使用に伴う傷、錆あり ・マフラー腐食 ・外板凹み



足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項



足まわりに関する特記事項
・ゴムシュー劣化 ・左ゴムシューに裂傷あり



エンジン	
エンジンモデル	D1703
エンジンシリアルナンバー	7EH2727
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000087721