



# Inspection Report

鑑定日：2022/11/12

## 油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	HITACHI		
型式	ZX30U-5A		
年式	2014		
稼働時間 (h)	2365	メーター	動
シリアル番号	HCMADBACH00032463		

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	445			

足まわり			
シュータイプ	鉄		
スイングサークル	油漏れなし		
	左	右	
キャタピラー幅 (mm)	300	300	
アイドラー	正常	正常	
スプロケット	正常	正常	
ピンブッシュ	正常	正常	
上部ローラー	正常	正常	
下部ローラー	正常	正常	
シューリンク	正常	正常	

エンジン	
エンジンモデル	3TNV88
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
排土板	共用配管
アームクレーン	

外観に関する特記事項

作業機に関する特記事項

足まわりに関する特記事項

運転席に関する特記事項
・運転席シート破れ

エンジンに関する特記事項

管理番号 3000044004