



Inspection Report

鉴定日 2022/11/12

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	HITACHI		
型号	ZX30U-5A		
年式	2014		
工作时间	2365	汽车仪表盘	动
序列号	HCMADBACH00032463		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 推土版	- 管道
- 手臂起重机	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		445		

关于外观的特殊事项

脚周边				
		左		右
		插座类型	铁	
摇摆圈	无漏油			
履带宽度	300	300		
惰轮	正常	正常		
链轮	正常	正常		
衬套	正常	正常		
上部滚轮	正常	正常		
下部滚轮	正常	正常		
鞋帮	正常	正常		

关于作业机的特殊事项

引擎	
型号	3TNV88
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多连杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项

关于驾驶座的特殊事项
・運転席シート破れ

关于引擎的特殊事项

管理号码 3000044004