



Inspection Report

鉴定日 2021/05/08


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	CAT		
型号	320D		
年式	2009		
工作时间	10308	汽车仪表盘	动
序列号	CAT0320DLBWZ03536		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 手臂起重机	
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	漏油	无	无
	(右)	漏油	无	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		1200		

关于外观的特殊事项
・一部に錆、傷、腐食あり



脚周边		
	铁	
	左	右
插座类型	铁	
摇摆圈	无漏油	
履带宽度	800	800
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项




引擎	
型号	C6.4
序列号	
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	渗油

关于脚周边的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项
・リバースファン異常警告あり(写真参照)
・クレーンモード不具合あり(写真参照)
・運転席シート破れ



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000031098