# Inspection Report

鑑定日： 2020/02/04

## 油圧ショベル（ミニ含む）

### 基本情報

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | YANMAR | | |
| 型式 | VIO30-2 | | |
| 年式 | | | |
| 稼働時間 (h) | 2808 | メーター | 動 |
| シリアル番号 | 22518B | | |

### オプション

| | |
|---|---|
| CNP（キャノピー） | 走行スピード切り替え |
| マルチレバー | |
| 排土板 | 共用配管 |

### 作業機

| | | シリンダー | | ガタ |
|---|---|---|---|---|
| | | 油漏れ | 傷・サビ | |
| ブーム | （左） | 油漏れ | あり | 小 |
| | （右） | 該当なし | 該当なし | |
| アーム | | なし | なし | 小 |
| バケット | | なし | なし | 小 |
| バケット幅 (mm) | | 470 | | |

### 外観に関する特記事項

・ブームシリンダーに錆び
・排土板、足まわり全体に錆び、腐食あり
・バケットにコンクリート付着あり

### 作業機に関する特記事項

### 足まわり

| | | |
|---|---|---|
| シュータイプ | 鉄＋ゴムパッド | |
| スイングサークル | 油漏れなし | |
| | 左 | 右 |
| キャタピラー幅 (mm) | 300 | 300 |
| アイドラー | 正常 | 正常 |
| スプロケット | 正常 | 正常 |
| ピンブッシュ | 正常 | 正常 |
| 上部ローラー | 正常 | 正常 |
| 下部ローラー | 正常 | 正常 |
| シューリンク | 正常 | 正常 |

### 足まわりに関する特記事項

足まわり全体に錆び、腐食あり

### エンジン

| | |
|---|---|
| エンジンモデル | |
| エンジンシリアルナンバー | 72844 |
| エンジン油漏れ | 油にじみ |
| エンジンオイルゲージ | 正常 |
| ラジエーター（冷却水） | 正常 |
| 排気ガス色 | 無色（正常） |
| ブローバイ | なし |
| エンジン音 | 正常 |
| 油圧ポンプ | 油漏れなし |
| ウォーターポンプ | 水漏れなし |
| オイルクーラー | 油漏れなし |
| 旋回モーター | 油漏れなし |
| マルチレバー切り替え部 | - |

### 運転席に関する特記事項

### エンジンに関する特記事項

油にじみあり

管理番号 3000000677

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。