



# Inspection Report

鑑定日：2021/12/10

## クローラーダンプ

### 基本情報

メーカー	HITACHI
型式	EG110R
年式	2005
稼働時間 (h)	9420
シリアル番号	HCM81T00L00010167

### 外観に関する特記事項

・本体打刻見つけられず

### エンジン

エンジンモデル	AA-6HK1XQA
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料漏れなし
バッテリーの状況	正常

### 運転席・操作パネルまわりに関する特記事項

### エンジンに関する特記事項

### その他特記事項

・CAB(キャビン)エアコン付き  
・右走行減速機にじみ  
・荷台錆、凹み

管理番号 3000037098

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。