



# Inspection Report

#REF! #REF!

## 履带翻车机

#REF!

厂家	HITACHI
型号	EG110R
年式	2005
工作时间	9420
序列号	HCM81T00L00010167

#REF!

・本体打刻見つけられず

### 引擎

型号	AA-6HK1XQA
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	正常
水泵	无漏水
喷射泵	不漏燃油

### 关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

### 关于引擎的特殊事项

### 其他特殊事项

- ・CAB(キャビン)エアコン付き
- ・右走行減速機にじみ
- ・荷台錆、凹み

#REF!

#REF!

Admin. No.

#REF!

#REF!