



Inspection Report

鑑定日： 2026/08/05

高所作業車

基本情報

メーカー	AICHI
型式	SR18A
年式	2007
稼働時間 (h)	6624
シリアル番号	709329

エンジン

エンジンモデル	4JG1
エンジンシリアルナンバー	332473
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	確認不可
エンジン音	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料漏れなし
バッテリーの状況	正常

外観に関する特記事項

・リペイント、錆有り、上部操作盤のフタとガード破損

運転席・操作パネルまわりに関する特記事項

・イグニッション OFFでストップソレノイド動かず、直接エンジン側で操作でOFF可能

エンジンに関する特記事項

・EPA

その他特記事項

・キャタピラー部キंकあり

管理番号 3000084524

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。