



Inspection Report

鉴定日 2026/08/05

高空作业平台

基本信息

厂家	AICHI
型号	SR18A
年式	2007
工作时间	6624
序列号	709329

引擎

型号	4JG1
序列号	332473
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无法确认
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	正常
水泵	无漏水
喷射泵	不漏燃油

关于外观的特殊事项

・リペイント、錆有り、上部操作盤のフタとガード破損

关于驾驶座，和操作盘的特殊事项

・イグニッション OFFでストップソレノイド動かず、直接エンジン側で操作でOFF可能

关于引擎的特殊事项

・EPA

其他特殊事项

・キャタピラー一部キンクあり

#REF!

#REF!

Admin. No.

#REF!

#REF!