



Inspection Report

油圧ショベル(ミニ含む)

鑑定日： 2026/07/18

基本情報			
メーカー	HITACHI		
型式	ZX225USR-6		
年式	2018		
稼働時間 (h)	6364	メーター	動
シリアル番号	HCMDFCA2A00501286		

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)		1020		

足まわり		
シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	600	600
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

エンジン	
エンジンモデル	AR-4HK1XASA-12
エンジンシリアルナンバー	765907
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	冷却水不足
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
	共用配管
EPA	

外観に関する特記事項
・リペイント ・全体的に使用に伴う傷、錆あり



作業機に関する特記事項



足まわりに関する特記事項
・左足走行やや弱い



運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000087737

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。