



# Inspection Report

鉴定日 2023/12/02

## 挖掘机(包含微挖)

### 基本信息

厂家	YANMAR		
型号	B30U		
年式	2017		
工作时间	1517	汽车仪表盘	动
序列号	5F107		

### 附属部件

- CNP(冠层)	- 变速器
- 多栏杆	
- 推土版	
- 手臂起重机	

### 作业机

		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	有	小
铲斗宽度(mm)	400			

### 关于外观的特殊事项

・外板右へこみ、傷あり



### 脚周边

插座类型	橡胶	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	300	300
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

### 关于作业机的特殊事项



### 关于脚周边的特殊事项



### 引擎

型号	3TNV82A-BPYBU	
序列号	F5481	
发动机漏油	无漏油	
机油标尺	正常	
散热器(冷却水)	正常	
排气颜色	正常	
串气	无	
发动机声音	正常	
液压泵	无漏油	
水泵	无漏水	
柴油散热器	无漏油	
回转马达	无漏油	
多栏杆	无漏油	

### 关于驾驶座的特殊事项



### 关于引擎的特殊事项



管理号码 3000053520