



Inspection Report

油圧ショベル(ミニ含む)

鑑定日： 2026/07/21

基本情報			
メーカー	HITACHI		
型式	ZX75US-5B		
年式	2016		
稼働時間 (h)	5329	メーター	動
シリアル番号	HCMDEPA0P00071275		

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え エアコン
排土板	共用配管
アームクレーン	
EPA	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)		650		

外観に関する特記事項
・コーションプレート欠品 ・外観にサビ、腐食 ・バッテリー上がり(ジャンプスタートして動作確認済み)



足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	450	450
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項



足まわりに関する特記事項
・左右ゴムパットすべて脱落あり



エンジン	
エンジンモデル	4TNV98C-WHBW5
エンジンシリアルナンバー	37361
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	-

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項
・エンジン、ポンプにサビ、腐食あり



管理番号 3000077896

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。