

基本信息			
厂家	HITACHI		
型号	ZX75US-5B		
年式	2016		
工作时间	5329	汽车仪表盘	动
序列号	HCMDEPA0P00071275		

附属部件	
- CAB (机舱)	- 变速器
- 推土版	- 空调
- 手臂起重机	- 管道
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		650		

关于外观的特殊事项
・コーションプレート欠品 ・外観にサビ、腐食 ・バッテリー上がり(ジャンプスタートして動作確認済み)



脚周边		
插座类型	履带种类	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	450	450
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项



关于脚周边的特殊事项
・左右ゴムバットすべて脱落あり



引擎	
型号	4TNV98C-WHBW5
序列号	37361
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	-

关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项
・エンジン、ポンプにサビ、腐食あり



管理号码 3000077896