



Inspection Report

鉴定日 2021/05/08


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	CAT		
型号	320D-E		
年式	2009		
工作时间	11165	汽车仪表盘	动
序列号	CAT0320DPBWZ04127		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
	- 管道
- EPA	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无	无	
铲臂		渗油	无	无
铲斗		无	无	无
铲斗宽度(mm)		1020		

关于外观的特殊事项
・一部に錆、傷あり



脚周边			
插座类型	铁		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	800	800	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
・コントロールバルブに油しみあり




关于脚周边的特殊事项



引擎	
型号	C6.4
序列号	
发动机漏油	渗油
机油标尺	汽油不够
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
・運転席シート破れ



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000031101