



Inspection Report

鑑定日：2018/12/05

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	KUBOTA		
型式	U-30-5		
年式	2014		
稼働時間 (h)	772	メーター	動
シリアル番号	79376		

オプション

CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
排土板	ブレーカー配管
アームクレーン	

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	425			

外観に関する特記事項

左右カバーに擦り傷あり



足まわり

シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項



足まわりに関する特記事項

左右スプロケット摩耗



エンジン

エンジンモデル	7EY9905
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	黒・グレー
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	-

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 2018110342