



Inspection Report

鑑定日：2024/08/19

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	YANMAR		
型式	B6-6A		
年式	2012		
稼働時間 (h)	5172	メーター	動
シリアル番号	66106		


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	615			

足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	状態確認不可	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	400	400
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

エンジン	
エンジンモデル	4TNV88
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油にじみ
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
排土板	
アームクレーン	
EPA	

外観に関する特記事項
・経年による劣化、サビあり



作業機に関する特記事項



足まわりに関する特記事項
・減速機にじみあり



運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000062804