



# Inspection Report

鑑定日：2024/06/13

## 油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	U-30-5		
年式	2008		
稼働時間 (h)	6161	メーター	動
シリアル番号	71124		

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)				

足まわり			
シュータイプ	ゴム		
スイングサークル	油にじみ		
	左	右	
キャタピラー幅 (mm)	495	495	
アイドラー	正常	正常	
スプロケット	異常	異常	
ピンブッシュ	正常	正常	
上部ローラー	正常	正常	
下部ローラー	正常	正常	
シューリンク	正常	正常	


エンジン	
エンジンモデル	D1703
エンジンシリアルナンバー	8J2506
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油にじみ
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	


外観に関する特記事項
・コーションプレート欠品



作業機に関する特記事項
・ブームシリンダー錆あり ・バケット欠品 ・底面にじみあり



足まわりに関する特記事項
・左右スプロケット摩耗



運転席に関する特記事項
・運転シート破れ



エンジンに関する特記事項
--------------



管理番号 3000059319