



Inspection Report

鉴定日 2024/06/13

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KUBOTA		
型号	U-30-5		
年式	2008		
工作时间	6161	汽车仪表盘	动
序列号	71124		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)				

关于外观的特殊事项
・コーションプレート欠品




脚周边			
插座类型	橡胶		
摇摆圈	渗油		
	左	右	
履带宽度	495	495	
惰轮	正常	正常	
链轮	异常	异常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
・ブームシリンダー錆あり ・バケット欠品 ・底面にじみあり



引擎	
型号	D1703
序列号	8J2506
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	渗油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项
・左右スプロケット摩耗



关于驾驶座的特殊事项
・運転シート破れ



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000059319