



Inspection Report

鑑定日：2019/07/10

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	KOBELCO		
型式	SK30UR-6		
年式	2015		
稼働時間 (h)	566	メーター	動
シリアル番号	R10138		

オプション

CNP(キャノピー)
マルチレバー
排土板
アームクレーン

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	450			

外観に関する特記事項

・バケットに汚れ
・作業スペースが無いため、動作確認不可



足まわり

シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項



足まわりに関する特記事項

作業スペースがないため、動作確認不可



エンジン

エンジンモデル	3TNV82A-BPYBU
エンジンシリアルナンバー	D8383
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 2019070555