



Inspection Report

鑑定日：2017/05/11

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	KOMATSU		
型式	PC40MR-3		
年式	2011		
稼働時間 (h)	1913	メーター	動
シリアル番号	191**		

オプション

CAB(キャビン)	
マルチレバー	
排土板	
EPA	

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	560			

外観に関する特記事項

リペイント	
-------	--

作業機に関する特記事項

バケットに曲がりあり	
------------	--

足まわり

シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	350	350
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

足まわりに関する特記事項

--	--

エンジン

エンジンモデル	4D88E-6BPDA
エンジンシリアルナンバー	22873
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項

--	--

エンジンに関する特記事項

--	--

管理番号 2017050002