



Inspection Report


鑑定日：2018/08/06

油圧ショベル(ミニ含む)


基本情報			
メーカー	HITACHI		
型式	ZX200LC-3		
年式	2009		
稼働時間 (h)	メーター	動	
シリアル番号	HCM1U100A00212146		

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
アームクレーン	
EPA	



作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)		1140		



足まわり		
シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	700	700
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	異常	異常
シューリンク	正常	正常



エンジン	
エンジンモデル	AI-4HK1XYSA-02
エンジンシリアルナンバー	4HK1-448536
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	あり
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油にじみ
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし



管理番号 2018080006