



Inspection Report

鉴定日 2018/08/06

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	HITACHI		
型号	ZX200LC-3		
年式	2009		
工作时间	汽车仪表盘	动	
序列号	HCM1U100A00212146		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 手臂起重机	
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		1140		

关于外观的特殊事项

脚周边			
插座类型	铁		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	700	700	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	异常	异常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项

关于脚周边的特殊事项
The surfaces of the truck frames are partly rusty

引擎	
型号	AI-4HK1XYSA-02
序列号	4HK1-448536
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	有
发动机声音	正常
液压泵	渗油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
- Unable to read the hour meter (10? 33h)
- The monitor is broken

关于引擎的特殊事项

管理号码 2018080006