



# Inspection Report

鑑定日：2021/11/19

## 油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	U-30-5		
年式	2011		
稼働時間 (h)	5381	メーター	動
シリアル番号	JKUU0305J00H73483		

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	610			

外観に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> <li>・カバー凹み、傷有り</li> <li>・エンジンカバー破損</li> <li>・キャノピー傷</li> </ul>



足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	異常	異常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
・バケットゆがみ、曲り



足まわりに関する特記事項
・下部ローラーにじみ(左1個・右1個)



エンジン	
エンジンモデル	D1703
エンジンシリアルナンバー	BW0285
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
・運転席シート破れ



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000036344

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。