



Inspection Report

鉴定日 2021/11/19


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KUBOTA		
型号	U-30-5		
年式	2011		
工作时间	5381	汽车仪表盘	动
序列号	JKUU0305J00H73483		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		610		

关于外观的特殊事项
・カバー凹み、傷有り ・エンジンカバー破損 ・キャノピー傷




脚周边			
	插座类型	橡胶	
	摇摆圈	无漏油	
		左	右
履带宽度	300	300	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	异常	异常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
・バケットゆがみ、曲り




引擎	
型号	D1703
序列号	BW0285
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项
・下部ローラーにじみ(左1個・右1個)



关于驾驶座的特殊事项
・運転席シート破れ



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000036344