



Inspection Report

鑑定日： 2025/11/28

ローラー

基本情報

メーカー	KOMATSU
型式	JV40CW-2A
年式	1994
稼働時間 (h)	3092
シリアル番号	3092

外観に関する特記事項

- リペイント
- 傷、錆



エンジン

エンジンモデル	3D84N-2C
エンジンシリアルナンバー	64845
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター(冷却水)	正常

足まわりに関する特記事項

- 散油不良



運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項

- バッテリーあがりジャンプスタートにてエンジン始動

