



Inspection Report

鑑定日：2021/01/30

ホイールローダー

基本情報

メーカー	KOMATSU
型式	520
年式	1984
稼働時間 (h)	206
シリアル番号	04A-10536

外観に関する特記事項

- ・一時抹消済み(書類渡しオークション終了から 2 週間後)
- ・CAB
- ・Piping



作業機

リフトアームシリンダー(左)	油漏れなし
リフトアームシリンダー(右)	油漏れなし
バケットシリンダー(左)	油漏れなし
バケットシリンダー(右)	油漏れなし

作業機に関する特記事項



足まわり

フロントアクセル	油漏れなし
リアアクセル	油漏れなし

運転席に関する特記事項

- ・タコメーター: 21,330km



エンジン

エンジンモデル	6D105-1
エンジンシリアルナンバー	6D105-68682
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター(冷却水)	正常

足まわりに関する特記事項

- ・タイヤサイズ: 14.00-24 12PLY



関係書類

自動車検査証	あり
--------	----

エンジンに関する特記事項



管理番号 3000022573

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。