



Inspection Report

鉴定日 2021/01/30

轮式装载机

基本信息

厂家	KOMATSU
型号	520
年式	1984
工作时间	206
序列号	04A-10536

作业机

升降机(左)	无漏油
升降机(右)	无漏油
铲头油缸(左)	无漏油
颤抖油缸(右)	无漏油

脚周边

前加速	无漏油
后加速	无漏油

引擎

型号	6D105-1
序列号	6D105-68682
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
水泵	无漏水
散热器(冷却水)	正常

相关文件

车检证	有
-----	---

关于外观的特殊事项

- ・一時抹消済み(書類渡しオークション終了から 2 週間後)
- ・CAB
- ・Piping



关于作业机的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项

- ・タコメーター: 21,330km



关于脚周边的特殊事项

- ・タイヤサイズ: 14.00-24 12PLY



关于引擎的特殊事项



Admin. No. 3000022573

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可信性, 对此内容我们不会做出任何的保证