



Inspection Report

鉴定日 2019/01/08


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	SUMITOMO		
型号	SH225TN-3		
年式			
工作时间	6045	汽车仪表盘	动
序列号	1103		

附属部件	
- CNP(冠层)	
	- 断路器管道

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)				

关于外观的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・全体的に錆びあり ・トンネル仕様



脚周边		
插座类型	铁	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	600	600
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
ショートリーチ




关于脚周边的特殊事项



引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多连杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
キャビンに錆びあり



关于引擎的特殊事项



管理号码 2018120342