



# Inspection Report

鑑定日：2019/02/16

## ブルドーザー

### 基本情報

メーカー	KOMATSU
型式	D31P-20E
年式	2000
稼働時間 (h)	4865
シリアル番号	49222

### 外観に関する特記事項

サビあり



### 作業機

排土板チルトシリンダー	油漏れなし	
	左	右
リフトアームシリンダー	油漏れなし	油漏れなし
排土板アングルシリンダー	油漏れなし	油漏れなし
走行モーター	油漏れなし	油漏れなし

### 作業機に関する特記事項



### 足まわり

	左	右
キャタピラー幅 (mm)	600	600
アイドラー	正常	正常
シュールック	正常	正常
スプロケット	異常	異常
下部ローラー	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常

### 運転席に関する特記事項



### 足まわりに関する特記事項

- ・左右スプロケット摩耗
- ・右側シューたるみあり
- ・出品者申告:トラックアジャスター不良
- ・狭い所のため走行動作確認不足あり



### エンジン

エンジンモデル	S4D102E-1-A
エンジンシリアルナンバー	26277017
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター	冷却水不足

### エンジンに関する特記事項

エンジンルームよりクーラントの匂いがするので、冷却水漏れの疑いあり(場所特定できず)



管理番号

2019010502