



Inspection Report

鉴定日 2019/02/16

推土机

基本信息

厂家	KOMATSU
型号	D31P-20E
年式	2000
工作时间	4865
序列号	49222

作业机

推土铲油缸	无漏油	
	左	右
升降机	无漏油	无漏油
推土版	无漏油	无漏油
行走马达	无漏油	无漏油

脚周边

	左	右
履带宽度	600	600
惰轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常
链轮	异常	异常
下部滚轮	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
衬套	正常	正常

引擎

型号	S4D102E-1-A
序列号	26277017
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
水泵	无漏水
散热器	冷却水不够

关于外观的特殊事项

サビあり



关于作业机的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项



关于脚周边的特殊事项

- ・左右スプロケット摩耗
- ・右側シューたるみあり
- ・出品者申告:トラックアジャスター不良
- ・狭い所のため走行動作確認不足あり



关于引擎的特殊事项

エンジンルームよりクーラントの匂いがするので、冷却水漏れの疑いあり(場所特定できず)



Admin. No. 2019010502

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可信性. 对此内容我们不会做出任何的保证