



# Inspection Report

鑑定日：2024/07/12

## 油圧ショベル(ミニ含む)

| 基本情報     |         |      |   |
|----------|---------|------|---|
| メーカー     | KUBOTA  |      |   |
| 型式       | U-20-3S |      |   |
| 年式       | 2013    |      |   |
| 稼働時間 (h) | 3540    | メーター | 動 |
| シリアル番号   | 15362   |      |   |

| 作業機        |     |       |      |    |
|------------|-----|-------|------|----|
|            |     | シリンダー |      | ガタ |
|            |     | 油漏れ   | 傷・サビ |    |
| ブーム        | (左) | なし    | なし   | 小  |
|            | (右) | 該当なし  | 該当なし |    |
| アーム        |     | なし    | なし   | 小  |
| バケット       |     | なし    | なし   | 大  |
| バケット幅 (mm) | 400 |       |      |    |

| 足まわり         |       |     |
|--------------|-------|-----|
| シュータイプ       | ゴム    |     |
| スイングサークル     | 油漏れなし |     |
|              | 左     | 右   |
| キャタピラー幅 (mm) | 250   | 250 |
| アイドラー        | 正常    | 正常  |
| スプロケット       | 正常    | 正常  |
| ピンブッシュ       | 正常    | 正常  |
| 上部ローラー       | 正常    | 正常  |
| 下部ローラー       | 正常    | 正常  |
| シューリンク       | 正常    | 正常  |

| エンジン         |         |
|--------------|---------|
| エンジンモデル      |         |
| エンジンシリアルナンバー | 1DM1053 |
| エンジン油漏れ      | 油漏れなし   |
| エンジンオイルゲージ   | 正常      |
| ラジエーター(冷却水)  | 正常      |
| 排気ガス色        | 無色(正常)  |
| ブローパイ        | なし      |
| エンジン音        | 正常      |
| 油圧ポンプ        | 油にじみ    |
| ウォーターポンプ     | 水漏れなし   |
| オイルクーラー      | 油漏れなし   |
| 旋回モーター       | 油漏れなし   |
| マルチレバー切り替え部  | 油漏れなし   |

| オプション      |            |
|------------|------------|
| CNP(キャノピー) | 走行スピード切り替え |
| マルチレバー     |            |
| 排土板        |            |

| 外観に関する特記事項 |
|------------|
| ・リペイント     |



| 作業機に関する特記事項 |
|-------------|
| ・サイドカッター欠品  |



| 足まわりに関する特記事項 |
|--------------|
|--------------|



| 運転席に関する特記事項 |
|-------------|
|-------------|



| エンジンに関する特記事項 |
|--------------|
|--------------|



管理番号 3000060229