



Inspection Report

鑑定日：2023/03/16

トラック

基本情報

| | |
|----------|---------------|
| メーカー | ISUZU |
| 型式 | PB-NKR81N |
| 年式 | 2004 |
| 走行距離(km) | 50,129 |
| シリアル番号 | NKR81-7004509 |

外観に関する特記事項

- ・上物型式: SS12A
- ・シリアル: 685691
- ・作業床高さ: 11.9M

エンジン

| | |
|--------------|--------|
| エンジンモデル | 4HL1 |
| エンジンシリアルナンバー | |
| エンジン油漏れ | なし |
| エンジンオイルゲージ | 正常 |
| 排気ガス色 | 無色(正常) |
| ブローバイ | なし |
| エンジン音 | 正常 |
| ラジエーター(冷却水) | 正常 |
| ウォーターポンプ | 水漏れなし |
| 噴射ポンプ | 燃料漏れなし |

運転席・操作パネルまわりに関する特記事項

- ・5692hr

エンジンに関する特記事項

当社管理番号 3000046695

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。