

基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC38UU-6N0		
年式	0		
稼働時間 (h)	4286	メーター	動
シリアル番号	KMTPC266CHE060222		

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
排土板	
アームクレーン	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		油にじみ	なし	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)		400		

外観に関する特記事項


足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項


エンジン	
エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

足まわりに関する特記事項


運転席に関する特記事項


エンジンに関する特記事項
・ベルト鳴き大


管理番号 3000089701