



Inspection Report

鉴定日 2019/01/08


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	HITACHI		
型号	ZX75US-A		
年式			
工作时间	4454	汽车仪表盘	动
序列号	46472		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 空调 - 断路器管道


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		渗油	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)				

关于外观的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・オイル漏れあり、場所特定できず ・キャビンのガラスに欠品あり ・指定色



脚周边		
插座类型	履带种类	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	600	600
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・パイプロ仕様 ・アタッチメントの動作未確認 ・ブームシリンダー錆びあり ・特殊配管



关于脚周边的特殊事项




引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	渗油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多连杆	-

关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项
作動油漏れあり、場所の確認できず



管理号码 2018120340