



Inspection Report

鑑定日：2019/01/08

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	HITACHI		
型式	ZX75US-A		
年式			
稼働時間 (h)	4454	メーター	動
シリアル番号	46472		

オプション

CAB(キャビン)	エアコン ブレーカー配管
-----------	-----------------

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		油にじみ	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)				

外観に関する特記事項

- ・オイル漏れあり、場所特定できず
- ・キャビンのガラスに欠品あり
- ・指定色



足まわり

シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	600	600
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項

- ・パイプロ仕様
- ・アタッチメントの動作未確認
- ・ブームシリンダー錆びあり
- ・特殊配管



足まわりに関する特記事項



エンジン

エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油にじみ
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	-

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項

- ・作動油漏れあり、場所の確認できず



管理番号 2018120340