



Inspection Report

鑑定日：2019/06/17

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	KUBOTA		
型式	U-30		
年式			
稼働時間 (h)	8193	メーター	動
シリアル番号	11988		

オプション

排土板	走行スピード切り替え
-----	------------

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油にじみ	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	470			

外観に関する特記事項

- ・エンジンルームカバーの一部欠品
- ・バケット生コン付着



足まわり

シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	異常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	油にじみ	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項

- ・左走行レバーが固く動かしにくい
- ・ブームシリンダー保護カバー凹み、破損



足まわりに関する特記事項

- ・左側ゴムシューにたるみあり、経年劣化
- ・排土板に摩耗



エンジン

エンジンモデル	V1505-KA
エンジンシリアルナンバー	XE3064
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項

- シートに破れ、劣化あり



エンジンに関する特記事項



管理番号 2019060442