



# Inspection Report

鉴定日 2019/06/17

## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KUBOTA		
型号	U-30		
年式			
工作时间	8193	汽车仪表盘	动
序列号	11988		

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	渗油	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		470		

脚周边			
插座类型	橡胶		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	300	300	
惰轮	正常	异常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	渗油	正常	
鞋帮	正常	正常	

引擎	
型号	V1505-KA
序列号	XE3064
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多连杆	无漏油

附属部件	
- 推土版	- 变速器

关于外观的特殊事项
・エンジンルームカバーの一部欠品 ・バケット生コン付着



关于作业机的特殊事项
・左走行レバーが固く動かしにくい ・ブームシリンダー保護カバー凹み、破損



关于脚周边的特殊事项
・左側ゴムシューにたるみあり、経年劣化 ・排土板に摩耗



关于驾驶座的特殊事项
シートに破れ、劣化あり



关于引擎的特殊事项
-----------



管理号码 2019060442