



Inspection Report

鑑定日：2021/10/19

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	KOMATSU		
型式	PC228US-3T3		
年式	2014		
稼働時間 (h)	5716	メーター	動
シリアル番号	26049		

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	油にじみ	なし	
アーム		油にじみ	なし	なし
バケット		油にじみ	なし	小
バケット幅 (mm)	610			

足まわり

シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	600	600
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

エンジン

エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション

CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	共用配管
アームクレーン	

外観に関する特記事項

・傷、錆、へこみ(大) ・コンクリート付着 ・刻印読み取りづらい	
--	--

作業機に関する特記事項

・室内配管ペダル欠品	
------------	--

足まわりに関する特記事項

--	--

運転席に関する特記事項

・クレーンモード不良 ・モニターにE15エラー表示有り ・リアガラス欠品	
--	--

エンジンに関する特記事項

・コントロールバルブにじみ	
---------------	--

管理番号 3000037083