



Inspection Report

鉴定日 2021/10/19


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOMATSU		
型号	PC228US-3T3		
年式	2014		
工作时间	5716	汽车仪表盘	动
序列号	26049		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 管道
- 手臂起重机	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	渗油	无	
铲臂		渗油	无	无
铲斗		渗油	无	小
铲斗宽度(mm)		610		

关于外观的特殊事项
・傷、錆、へこみ(大) ・コンクリート付着 ・刻印読み取りづらい



脚周边				
	左		右	
	插座类型	铁		
摇摆圈	无漏油			
履带宽度	600	600		
惰轮	正常	正常		
链轮	正常	正常		
衬套	正常	正常		
上部滚轮	正常	正常		
下部滚轮	正常	正常		
鞋帮	正常	正常		

关于作业机的特殊事项
・室内配管ペダル欠品




引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油


关于脚周边的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项
・クレーンモード不良 ・モニターにE15エラー表示有り ・リアガラス欠品



关于引擎的特殊事项
・コントロールバルブにじみ



管理号码 3000037083