



Inspection Report

鉴定日 2022/07/22


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOBELCO		
型号	SK125SR		
年式	2014		
工作时间	5382	汽车仪表盘	动
序列号	YV06-07760		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
	- 管道
- 手臂起重机	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		800		

关于外观的特殊事项
・バケツ、リンク周りにモルタル付着



脚周边				
	左		右	
	插座类型	铁		
摇摆圈	渗油			
履带宽度	600	600		
惰轮	正常	正常		
链轮	正常	正常		
衬套	正常	正常		
上部滚轮	正常	正常		
下部滚轮	正常	正常		
鞋帮	正常	正常		

关于作业机的特殊事项




引擎	
型号	D04FR
序列号	19929
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项
・運転席シート破れ



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000041592