



# Inspection Report

鑑定日： 2019/03/11

## 発電機

### 基本情報

メーカー	DENYO
型式	DCA-15SPK
年式	
稼働時間 (h)	7297
シリアル番号	2910485

### 外観に関する特記事項

全体的に錆あり

### エンジン

エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れ
エンジンオイルゲージ	オイル不足
排気ガス色	状態確認不可
ブローバイ	状態確認不可
エンジン音	状態確認不可
ラジエーター(冷却水)	錆・油膜あり
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料にじみ

### 操作パネルまわりに関する特記事項

- ・バッテリー上がりのため動作未確認
- ・出品者申告：エンジン、発電動作共に正常稼働

### エンジンに関する特記事項

- ・バッテリー上がりのためエンジン、発電動作未確認
- ・エンジンルーム内部にオイルが漏れた痕あり

管理番号 2019030012

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。