



Inspection Report

鉴定日 2019/03/11

发电机

基本信息

厂家	DENYO
型号	DCA-15SPK
年式	
工作时间	7297
序列号	2910485

关于外观的特殊事项

全体的に錆あり

引擎

型号	
序列号	
发动机漏油	漏油
机油标尺	汽油不够
排气颜色	无法确认状态
串气	无法确认状态
发动机声音	无法确认状态
散热器(冷却水)	生锈/油
水泵	无漏水
喷射泵	燃油渗出

操作盘周围特殊事项

- ・バッテリー上がりのため動作未確認
- ・出品者申告:エンジン、発電動作共に正常稼働

关于引擎的特殊事项

- ・バッテリー上がりのためエンジン、発電動作未確認
- ・エンジンルーム内部にオイルが漏れた痕あり

Admin. No.

2019030012

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可靠性. 对此内容我们不会做出任何的保证