

## **Inspection Report**

鑑定日: 2022/06/05

## 油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報	
メーカー	KOBELCO
型式	SK75UR-3
年式	1999
稼働時間 (h)	9505 メーター 動
シリアル番号	YR04-04389

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
排土板	
アームクレーン	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	傷あり	小
, ,	(右)	該当なし	該当なし	q,
	アーム	なし	なし	小
	バケット	なし	なし	大
バケット	幅 (mm)	675		

足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラ―幅 (mm)	450	450
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常
エンジン		
エンジンモデル	A-4JB1PYA-03	
エンジンシリアルナンバー	4JB1-181704	
エンジン油漏れ	油漏れなし	
エンジンオイルゲージ	正常	
ラジエーター(冷却水)	正常	
排気ガス色	無色(正常)	
ブローバイ	あり	
エンジン音	正常	
油圧ポンプ	油漏れなし	



## 作業機に関する特記事項

- ・ブームシリンダーカバー欠品 ・バケット左右サイドカッター欠品 ・アームクレーンフック取り外し ・バケットサイドカッター欠品



## 足まわりに関する特記事項 ・左右ゴムパッド摩耗大あり

ジン	
エンジンモデル	A-4JB1PYA-03
エンジンシリアルナンバー	4JB1-181704
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	あり
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし



